
Buchenallee
Herderstraße
Eichendorffstraße
Lessingstraße
Von-Hoiel-Straße
Reuterstraße
Schillerstraße
Humboldtstraße - L 827
Neuer Schacht 2
Gerätevorschraubt / Gerätezug aufgenommen Kanal Koordinate Kamerabefahrung
Leitung eingemessen
Leitung nicht gefunden
von der anderen Seite ist noch möglich zu versuchen
Kamera auf TV-Wagen kann eingesetzt werden
(430) Kamera die Kamera nicht eingesetzt werden
Hausanschluss schacht
RW-Schacht nicht gefunden
RW-Leitung Kanal nicht bekannt
vorh. Schacht aus Luftbild übernommen (nicht eingemessen)
Lage laut Koordinate Kameraaufnahme
Abbruch 90°
Abbruch 90° (offen)
Abbruch 180
Abbruch 270
Abbruch 270 (offen)
Abbruch 360
Abbruch 360 (offen)
Abbruch 360 (offen)
Abbruch 360 (offen)